

Installation	45° Croix de Chambry-Corinne et Bureau
No. Inventaire	00152-04

Code UNIFORMAT	Description	Méthode d'évaluation	Indice calculé selon la grille	Indice attribué selon le schéma	Indice final
A1010	A1 Fondations standard	Outil d'évaluation	B	B	B
	A1 Dalle inférieure	Outil d'évaluation	B	B	B
	B2 Murs extérieurs	Outil d'évaluation	E	E	E
	B2 Fenêtres extérieures	Outil d'évaluation	E	E	E
	B2 Portes extérieures	Outil d'évaluation	B	B	B
	B3 Couverture	Outil d'évaluation	C	C	C
	C1 Construction intérieure	Outil d'évaluation	D	D	D
	C2 Réfection d'escaliers	Outil d'évaluation	D	D	D
	C3 Finitions intérieures	Outil d'évaluation	A	A	A
	D1 Ascenseurs et monte-charge	Outil d'évaluation			
	D1 Autres systèmes transporteurs	Outil d'évaluation			
	D2 Appareils de plomberie	Outil d'évaluation	A	A	A
	D2 Réseau d'eau domestique	Outil d'évaluation	A	A	A
	D2 Réseau de drainage sanitaire et pluvial	Outil d'évaluation	C	C	C
	D2 Autres systèmes de plomberie (réseau de gaz médicaux)	Outil d'évaluation			
	D2 Système de production de chaleur	Outil d'évaluation			
	D2 Système de production de froid	Outil d'évaluation			
	D2 Distribution de CVCA	Outil d'évaluation	B	B	B
	D2 Unités autonomes ou monoblocs	Outil d'évaluation	D	D	D
	D2 Régulation et instrumentation	Outil d'évaluation	D	D	D
	D2 Gicleurs	Outil d'évaluation	E	E	E
	D2 Cavallisation et cabinets incendie	Outil d'évaluation	A	A	A
	D2 Service et distribution électrique	Outil d'évaluation	A	A	A
	D2 Éclairage et distribution secondaire	Outil d'évaluation	A	A	A
	D2 Communication et sécurité	Outil d'évaluation	A	A	A
	D2 Autres systèmes électriques (système urgence)	Outil d'évaluation	B	B	B
	G2 Aire de stationnement	Outil d'évaluation	B	B	B
	G2 Surface pédestrienne	Outil d'évaluation	A	A	A
	G2 Aménagement du site	Outil d'évaluation	C	C	C
	G2 Réseau d'éclairage pluvial	Outil d'évaluation			
	G2 Éclairage d'emplacemnt	Outil d'évaluation	A	A	A

Code UNIFORMAT	Description	Méthode utilisée	Méthode 1: Pourcentage approximatif		Méthode 2 : Qualitative		Documents à l'appui	Commentaires
			Urgent Court terme	Prioritaire Moyen terme	Urgent Court terme	Prioritaire Moyen terme		
A1010	Fondations standard	Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
A1030	Dalle inférieure	Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
B2010	Murs extérieurs	Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
B2030	Fenêtres extérieures	Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Projet de façade non complété, fenestration désuète, pellicule contre échauffement UV fin de vie, fenêtre chappelle origine
B2050	Portes extérieures	Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
B3010	Couverture	Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Beaucoup	Assez nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
C10	Construction intérieure	Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Assez nombreuses	Beaucoup	Autres	Besoin d'une séparation coupe feu pour section en surplus
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Assez nombreuses	POMA	
C2010	Réfection d'escaliers	Qualitative			Aucune	Aucune	POMA	Allie C : Enjeux de sécurité, requis d'ajouter un garde sécuritaire, jeunes qui se suspend dans le vide. Nadine Gallant a soulevé cela en priorité.
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	POMA	Allie C : Enjeux de sécurité, requis d'ajouter un garde sécuritaire, jeunes qui se suspend dans le vide. Nadine Gallant a soulevé cela en priorité.
		Qualitative			Aucune	Aucune	POMA	Allie C : Enjeux de sécurité, requis d'ajouter un garde sécuritaire, jeunes qui se suspend dans le vide. Nadine Gallant a soulevé cela en priorité.
		Qualitative			Aucune	Assez nombreuses	POMA	Allie C : Enjeux de sécurité, requis d'ajouter un garde sécuritaire, jeunes qui se suspend dans le vide. Nadine Gallant a soulevé cela en priorité.
		Qualitative			Aucune	Assez nombreuses	POMA	Allie C : Enjeux de sécurité, requis d'ajouter un garde sécuritaire, jeunes qui se suspend dans le vide. Nadine Gallant a soulevé cela en priorité.
C30	Finitions intérieures	Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Assez nombreuses	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	
D1010	Ascenseurs et monte-charge	N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
D1090	Autres systèmes transporteurs	N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
D2010	Appareils de plomberie	Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
D2020	Réseau d'eau domestique	Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
D3040	Réseau de drainage sanitaire et pluvial	Qualitative			Aucune	Assez nombreuses	Autres	En forte, durée de vie restante nulle, travaux fréquents bris, ajout de trappes d'accès parois, coule à l'étale inférieur
		Qualitative			Aucune	Assez nombreuses	Autres	En forte, durée de vie restante nulle, travaux fréquents bris, ajout de trappes d'accès parois, coule à l'étale inférieur
		Qualitative			Aucune	Assez nombreuses	Autres	En forte, durée de vie restante nulle, travaux fréquents bris, ajout de trappes d'accès parois, coule à l'étale inférieur
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	En forte, durée de vie restante nulle, travaux fréquents bris, ajout de trappes d'accès parois, coule à l'étale inférieur
		Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	En forte, durée de vie restante nulle, travaux fréquents bris, ajout de trappes d'accès parois, coule à l'étale inférieur
D2090	Autres systèmes de plomberie (réseau de gaz médicaux)	N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
D3020	Système de production de chaleur	N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
D3030	Système de production de froid	N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
D3040	Distribution de CVCA	Qualitative			Aucune	Peu nombreuses	Autres	pas ventilé par qaine dans l'aile A, corridor, le système de chauffage est raccorder sur la haute température pour palier
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	Autres	
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	Autres	
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	Autres	réseau de tuyauterie de qycoz désuète dans le A, un bris par éclatement pourrait survenir sans avertissement, grand projet en vue
D3050	Unités autonomes ou monoblocs	N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
		N/A						
D3060	Régulation et instrumentation	Qualitative			Peu nombreuses	Assez nombreuses	Autres	contrôle pneumatique d'origine
		Qualitative			Peu nombreuses	Assez nombreuses	Autres	contrôle pneumatique d'origine
		Qualitative			Peu nombreuses	Assez nombreuses	Autres	
		Qualitative			Peu nombreuses	Assez nombreuses	Autres	
		Qualitative			Peu nombreuses	Assez nombreuses	Autres	
D4010	Gicleurs	Qualitative			Aucune	Beaucoup	Etudes de professionnels	non-conforme, doit être giclé
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	Etudes de professionnels	
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	Etudes de professionnels	
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	Etudes de professionnels	
		Qualitative			Aucune	Beaucoup	Etudes de professionnels	
D4020	Cavallisation et cabinets incendie	Qualitative			Aucune	Aucune	Aucun	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Aucun	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Aucun	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Aucun	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Aucun	
D5010	Service et distribution électrique	Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
D5020	Éclairage et distribution secondaire	Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
D5030	Communication et sécurité	Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
D5090	Autres systèmes électriques (système urgence)	Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	
		Qualitative			Aucune	Aucune	Autres	