

Code UNIFORMAT	Description	Méthode d'évaluation	Indice calculé selon la grille	Indice obtenu selon le schéma	Indice Final
	Fondations standard	Qualitative	B		B
	Dalle inférieure	Qualitative	B		B
	Murs extérieurs	Qualitative	B		B
	Fenêtres extérieures	Qualitative	E		E
	Portes extérieures	Qualitative	E		E
	Couverture	Qualitative	E		E
	Construction intérieure	Qualitative	D		D
	Élévation d'escaliers	Qualitative	D		D
	Fenêtres intérieures	Qualitative	E		E
	Ascenseurs et escaliers charge	Qualitative	E		E
	Autres systèmes transporteurs	Qualitative	E		E
	Appareils de climatisation	Qualitative	E		E
	Réseau de drainage sanitaire et pluvial	Qualitative	C		C
	Autres systèmes de plomberie (vannes de gaz médicaux)	Qualitative	A		A
	Système de production de chaleur	Qualitative	A		A
	Système de production de froid	Qualitative	C		C
	Distribution de CVC	Qualitative	C		C
	Unités autonomes ou monoblocs	Qualitative	E		E
	Régulation et instrumentation	Qualitative	E		E
	Câblages	Qualitative	D		D
	Conduits et cabinets incendie	Qualitative	D		D
	Service et distribution électrique	Qualitative	D		D
	Éclairage et distribution secondaire	Qualitative	D		D
	Communication et sécurité	Qualitative	A		A
	Autres systèmes électriques (système argente)	Qualitative	D		D
	Aire de stationnement	Qualitative	A		A
	Surfaces extérieures	Qualitative	A		A
	Aménagement de site	Qualitative	C		C
	Réseau d'égout pluvial	Qualitative	C		C
	Stockage d'équipement	Qualitative	A		A

Code UNIFORMAT	Description	Méthode utilisée	Méthode 1 : Pourcentage approximatif		Méthode 2 : Qualitative		Documents à l'appui	Commentaires
			Urgent Court terme	Prévisible Moyen terme	Urgent Court terme	Prévisible Moyen terme		
010	Fondations standard	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Fissures profondes dans la structure portante (> 10 mm)	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Affaissement, gonflement ou déformation de la structure	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Infiltration d'eau par le mur ou pénétration du sol ou sol	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Effoulement ou effritement de la surface de béton	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Déformation de béton et corrosion du fer/acier	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Effritement et traces de moisissures	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Dalle inférieure	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Fissures profondes dans la dalle (> 10 mm)	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Accumulation d'eau au sol	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
020	Affaissement ou soulèvement de la dalle	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Soulèvement des fins de plancher	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Effoulement ou effritement de la surface de béton	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Murs extérieurs	Qualitative			Peu nombreuses	Peu nombreuses	Autres	
	Fissures sur la façade extérieure du bâtiment	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Corrosion des armages de maçonnerie ou de panneaux de béton profilés	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Gonflement ou gonflement de revêtement léger	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Déformation du revêtement de façade (sentes de bois, bombement)	Qualitative			Peu nombreuses	Peu nombreuses	Autres	
	Infiltration d'eau derrière le revêtement de façade	Qualitative			Peu nombreuses	Peu nombreuses	Autres	
	Fenêtres extérieures	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Les vitres complètement défects, maintenance doit soigner et décoller autonome et printemps, beaucoup infiltration d' air pas sécuritaire pour les jeunes contrevents dans les vitres, beau doit équilibrer par dessus thermos pour contre les eaux
030	Infiltration d'eau	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Les vitres complètement défects, maintenance doit soigner et décoller autonome et printemps, beaucoup infiltration d' air pas sécuritaire pour les jeunes contrevents dans les vitres, beau doit équilibrer par dessus thermos pour contre les eaux
	Poussière ou corrosion du cadre	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Les vitres complètement défects, maintenance doit soigner et décoller autonome et printemps, beaucoup infiltration d' air pas sécuritaire pour les jeunes contrevents dans les vitres, beau doit équilibrer par dessus thermos pour contre les eaux
	Infiltration d'air (froid) ou virage défectif	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Les vitres complètement défects, maintenance doit soigner et décoller autonome et printemps, beaucoup infiltration d' air pas sécuritaire pour les jeunes contrevents dans les vitres, beau doit équilibrer par dessus thermos pour contre les eaux
	Épandage de l'eau défectif	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Les vitres complètement défects, maintenance doit soigner et décoller autonome et printemps, beaucoup infiltration d' air pas sécuritaire pour les jeunes contrevents dans les vitres, beau doit équilibrer par dessus thermos pour contre les eaux
	Portes extérieures	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Maintenance sur le respirateur artificiel par la maintenance
	Infiltration d'eau	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Maintenance sur le respirateur artificiel par la maintenance
	Déformation ou gonflement du cadre ou de la porte	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Maintenance sur le respirateur artificiel par la maintenance
	Infiltration d'air (froid)	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Maintenance sur le respirateur artificiel par la maintenance
	Sol corrodé ou abîmé	Qualitative			Beaucoup	Peu nombreuses	Autres	Maintenance sur le respirateur artificiel par la maintenance
	040	Couverture	Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres
Infiltration d'eau dans le système de toiture jusqu'à l'intérieur		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	Corrigée, salle mécanique adjacente non-chauffage formation de glace qui gêne infiltration dans murs/membrane de toiture
Dégradation ou détérioration de membrane (sans infiltration)		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	Corrigée, salle mécanique adjacente non-chauffage formation de glace qui gêne infiltration dans murs/membrane de toiture
Membrane ou barrière perforée ou endommagée		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	Corrigée, salle mécanique adjacente non-chauffage formation de glace qui gêne infiltration dans murs/membrane de toiture
Comble mal isolé ou mal isolé (protection de mousses, saucissons, etc.)		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	Corrigée, salle mécanique adjacente non-chauffage formation de glace qui gêne infiltration dans murs/membrane de toiture
Droirage défectif (genre trappe, accumulation d'eau, etc.)		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	Corrigée, salle mécanique adjacente non-chauffage formation de glace qui gêne infiltration dans murs/membrane de toiture
Construction intérieure		Qualitative			Assurée nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	plafond défectueux défectueux par usagers, murs en blocs, plafond gypse pas montent
Fissuration ou déformation dans les fins		Qualitative			Assurée nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	Besoin d'une réparation coupe feu par section en surplus - combier C-1
Intégrité de la structure coupe feu défective		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
Traces de moisissure		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
050	Reflexion d'escaliers	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Garde-corps instable ou non conforme	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	Épaves de sécurité, requies d'équiper un garde sécurité, jeunes qui se saupent dans le vide, Nadine-Gallant a soulait cela en priorité
	Dimension des marches ou contre-marches inégales	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	Épaves de sécurité, requies d'équiper un garde sécurité, jeunes qui se saupent dans le vide, Nadine-Gallant a soulait cela en priorité
	Revêtement usé, instable ou glissant	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	Épaves de sécurité, requies d'équiper un garde sécurité, jeunes qui se saupent dans le vide, Nadine-Gallant a soulait cela en priorité
	Régions intérieures	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	Salles se font amocher, transformé en arroses pas sécuritaire, réglée par usagers, urine dans le bri, milieu n'est plus adapté à la clientèle
	Revanche de sol défectif, défectif ou manquant	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	Salles se font amocher, transformé en arroses pas sécuritaire, réglée par usagers, urine dans le bri, milieu n'est plus adapté à la clientèle
	Anticorrosion (avant le revêtement de sol)	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	plafond défectueux défectueux par usagers, murs en blocs, plafond gypse pas montent
	Fissuration des surfaces	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	
	Déformation du plafond	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	
	060	Ascenseurs et monte-charge	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres
Système à l'arrêt, système à l'arrêt		Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	audit spécifique firme gère transport vertical existe, effectués à faire dans août 2021
Usure du système de levage (câbles, treuil, pression ou pompe)		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	audit spécifique firme gère transport vertical existe, effectués à faire dans août 2021
Contrôle en fin de vie ou non conformité de pièces		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	Méthodologie pour entretien et nettoyage difficile CNESS, donc raccorder au plan, installation
Rak, quaiages ou structure de cabine défectifs		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
Appareils de plomberie		Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	7 salle de bain principale à transformer en type résident et polyvalent, manque de service sanitaire dû à cette configuration. La ligne d'alimentation d'eau n'est pas de 1 pouce de diam donc ne peut pas installer de cuvette gracie institutionnel qui f
Fuite d'eau		Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	7 salle de bain principale à transformer en type résident et polyvalent, manque de service sanitaire dû à cette configuration. La ligne d'alimentation d'eau n'est pas de 1 pouce de diam donc ne peut pas installer de cuvette gracie institutionnel qui f
Appareils hors fonction		Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	7 salle de bain principale à transformer en type résident et polyvalent, manque de service sanitaire dû à cette configuration. La ligne d'alimentation d'eau n'est pas de 1 pouce de diam donc ne peut pas installer de cuvette gracie institutionnel qui f
Problème de débit d'eau, de pression ou de température		Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	7 salle de bain principale à transformer en type résident et polyvalent, manque de service sanitaire dû à cette configuration. La ligne d'alimentation d'eau n'est pas de 1 pouce de diam donc ne peut pas installer de cuvette gracie institutionnel qui f
Robetterie défectueuse		Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	7 salle de bain principale à transformer en type résident et polyvalent, manque de service sanitaire dû à cette configuration. La ligne d'alimentation d'eau n'est pas de 1 pouce de diam donc ne peut pas installer de cuvette gracie institutionnel qui f
070	Réseau d'eau défectif	Qualitative			Peu nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	
	Fuite d'eau par la tuyauterie, les vannes, les raccords, etc.	Qualitative			Peu nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	
	Non conformité de l'arrivée d'eau (DMS, compteur)	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	Échangeurs à plaque, durée de vie incertaine, capteurs en maintenance, pas de échange
	Conservation de l'eau possible (documentaire)	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Autres équipements du réseau en fin de vie (chauffe-eau, surpresseur, adoucisseurs, etc.)	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
	Réseau de drainage sanitaire et pluvial	Qualitative			Assurée nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	En forme, beaucoup de section remplie, été sera à remplacer
	Réseau externe - Infiltration d'eau ou revêtement	Qualitative			Assurée nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	En forme, beaucoup de section remplie, été sera à remplacer
	Réseau externe - Problème d'obstruction ou d'inversion (sans infiltration)	Qualitative			Assurée nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	En forme, beaucoup de section remplie, été sera à remplacer
	Réseau externe - Fuite d'eau sous	Qualitative			Assurée nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	Dan de toiture coulé dans le béton, liquidité en forme, perméable fin de vie
	Réseau pluvial - Refoulement lors de fortes précipitations	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	Dan de toiture coulé dans le béton, liquidité en forme, perméable fin de vie
080	Autres systèmes de plomberie (vannes de gaz médicaux)	Qualitative			Beaucoup	Assurée nombreuses	Autres	Dan de toiture coulé dans le béton, liquidité en forme, perméable fin de vie
	Panneau d'alarme ou d'alarme et alarme de zone non conforme	Qualitative			Peu nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	Dan de toiture coulé dans le béton, liquidité en forme, perméable fin de vie
	Range d'alimentation de gaz médicaux défectueux ou non conforme	Qualitative			Peu nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	
	Compartiment de distribution de gaz médicaux	Qualitative			Peu nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	
	Compartiment de distribution de gaz médicaux	Qualitative			Peu nombreuses	Assurée nombreuses	Autres	
	Système de production de chaleur	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Circuit, brûleur ou autre équipement de production de chaleur défectif	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Fuite de monoxyde de carbone ou autres émissions dangereuses	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
		Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Système de production de froid	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
Circuit, compresseur, condenseur ou autre équipement inopérant	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres		
Circuit, compresseur, condenseur ou autre équipement inopérant	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres		
Non-conformité de réfrigérant (les produits, T22 ou l'autre réfrigérant)	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres		
	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres		
090	Distribution de CVC	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
	Air mal réparti ou fuite dans les conduits	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
	Contrôle d'air mal isolé ou mouillé	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
	Température inégale dans les pièces	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	
	Autres défectueux (système dans le réseau de distribution du système de CVC)	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	
	Unités autonomes ou monoblocs	Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
	Unités (climatisation, ventilation) défectueuses	Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
	Unités (climatisation, ventilation) défectueuses et manquant de pièces de rechange	Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
	Régulation et instrumentation	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres	
Câblages non fonctionnels - câbles, câbles, câbles non fonctionnels	Qualitative			Toutes	Assurée	Autres		
Appareils de contrôle et automates défectueux ou incompatibles	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres		
	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres		
	Qualitative			Assurée	Peu nombreuses	Autres		
100	Géolux	Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
	Système d'extinction inefficace (général, incendie ou non conforme)	Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
		Qualitative			Peu nombreuses	Beaucoup	Autres	
	Conduits et cabinets incendie	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
	Transferts endommagés	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
	Non-conformité (système, équipement, etc.)	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
Service et distribution électrique	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres		
Signe de sauterie (fuite, transformateur ou autre)	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres		
Panneau de distribution défectueux ou défectueux	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres		
Mise à la terre défective	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres		
	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres		
110	Éclairage et distribution secondaire	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Luminaires hors fonction ou insuffisants	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Distribution défective et non conforme	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Communication et sécurité	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Système anti-intrusion (intrusion défectueux ou hors fonction)	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Vidéo-surveillance défective	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Système d'alarme incendie en fin de vie ou non conforme	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Système d'alarme ou d'alarme défectueux ou hors d'usage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
120	Autres systèmes électriques (système argente)	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Interrupteur et autres équipements électriques d'urgence défectueux ou défectueux	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Conduits électriques défectueux ou défectueux	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Batteries d'urgence inefficaces, défectives ou défectives	Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	
		Qualitative			Assurée	Beaucoup	Autres	
	Aire de stationnement	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Marquage de stationnement et accumulation d'eau	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Boîtes de stationnement défectives	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Déformation de la chaussée et sols de poche	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Obstacles de sécurité et barrières physiques ou déformées	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
130	Surfaces pédestres	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Revêtement de béton défectif	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Traces d'eau et fissures	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Géolux corrodé, fissuré ou défectueux	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Marches et terrasses fissurées ou défectives	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Aménagement de site	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
	Géolux - barrières, déformées ou instables	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
	Marquage de stationnement ou autres problèmes	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
	Surfaces de terrain de jeux, récréation, loisirs ou autres	Qualitative			Assurée	Assurée nombreuses	Autres	
	Réseau d'égout pluvial	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
Accumulation d'eau dans le regard et puits	Qualitative			Peu nombreuses	Peu nombreuses	Autres		
Système de relèvement défectueux	Qualitative			Peu nombreuses	Peu nombreuses	Autres		
	Qualitative			Peu nombreuses	Peu nombreuses	Autres		
140	Éclairage d'emplacement	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Unités d'éclairage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Surfaces d'éclairage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Éclairage d'emplacement	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Surfaces d'éclairage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
150	Éclairage d'emplacement	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Surfaces d'éclairage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Éclairage d'emplacement	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Surfaces d'éclairage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
160	Éclairage d'emplacement	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Surfaces d'éclairage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Éclairage d'emplacement	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Surfaces d'éclairage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
170	Éclairage d'emplacement	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Surfaces d'éclairage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Éclairage d'emplacement	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
	Surfaces d'éclairage	Qualitative			Assurée	Assurée	Autres	
		Qualitative		</				

ans (G-H) : 3. Danella Drouin a déjà beaucoup avant dans les plans et dans. Les lettres d'aluminium étaient transformées en armes blanches.
ans (G-H) : 3. Danella Drouin a déjà beaucoup avant dans les plans et dans. Les lettres d'aluminium étaient transformées en armes blanches.
ans (G-H) : 3. Danella Drouin a déjà beaucoup avant dans les plans et dans. Les lettres d'aluminium étaient transformées en armes blanches.
ans (G-H) : 3. Danella Drouin a déjà beaucoup avant dans les plans et dans. Les lettres d'aluminium étaient transformées en armes blanches.

fonctionne avec Rush valve. Toilette avec réservoir normal peu solide facilement attachable.
fonctionne avec Rush valve. Toilette avec réservoir normal peu solide facilement attachable.
fonctionne avec Rush valve. Toilette avec réservoir normal peu solide facilement attachable.
fonctionne avec Rush valve. Toilette avec réservoir normal peu solide facilement attachable.