


PRÉCAUTION GOUTTELETTE- CONTACT-PROTECTION OCULAIRE-APR

Port de l'équipement de protection individuelle

LORS DE PRÉCAUTION GOUTTELETTE AVEC APR*, MAINTENIR EN TOUT TEMPS LES PORTES ET LES FENÊTRES FERMÉES.

ÉTAPE 1

Procéder à l'hygiène des mains.



ÉTAPE 2

Mettre une blouse à manches longues.

Attacher le cordon au cou et celui à la taille, si possible, derrière le dos.



ÉTAPE 3

Si vous avez un masque de procédure, il faut le retirer, procéder à l'hygiène des mains et mettre un APR*/masque N95.


* Voir technique pour remettre l'APR lorsqu'il est entreposé.



ÉTAPE 4

Mettre la protection oculaire (lunette ou visière).

* Les lunettes de vue ne sont pas une protection suffisante. En zone chaude, la visière est recommandée.



ÉTAPE 5

Lors d'un soin à un usager ou si vous êtes dans son environnement, vous devez procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants.

* Les gants doivent être mis par-dessus la blouse.

