

Constats et commentaires du SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Délai d'évacuation mesurable pour la résidence (en minutes):

8 minutes

Temps chronométré lors de l'exercice d'évacuation (en minutes et en secondes):

4m 35s

Le délai d'évacuation mesurable lors de l'exercice, calculé à partir du « Complément au guide pratique » et indiqué au plan de sécurité incendie élaboré par l'exploitant, a-t-il été respecté lors de l'exercice d'évacuation? Oui ☒ Non ☐

Commentaires (si nécessaire):

Observé par le service de sécurité

Incendie de: Candiac/Dobson
Les Berges Du Roussillon

Nom du représentant:

N° de téléphone:

Signature du représentant:

Date: 25/10/17

Section facultative

Commentaires généraux sur le fonctionnement du matériel de protection incendie, l'état des sorties et des lieux sécuritaires (sorties d'urgence, galeries avec escaliers, etc.):

Les issues et sorties d'urgence étaient tout dégagées et accessibles. Les composantes d'alarme incendie ont tout fonctionné adéquatement.

Commentaires et constats relatifs aux points forts, aux points à améliorer, à l'accomplissement des tâches du personnel, etc. (au besoin, ajouter une feuille supplémentaire):

Les efforts du personnel ont été au delà de nos attentes.

Le seul point à améliorer est la communication (radio) entre les intervenants.



DÉTERMINATION DU DÉLAI D'ÉVACUATION MESURABLE LORS D'UN EXERCICE D'ÉVACUATION

Type de construction du bâtiment

- ☐ Combustible
☒ Incombustible

Nombre d'étages du bâtiment : _____

Moyens de limiter la propagation d'un incendie et de la fumée

- ☒ Réseau de gicleurs à eau : ☒ dans tout le bâtiment ☐ dans une section du bâtiment
☒ Séparation coupe-feu
☐ Mur coupe-feu

Type d'équipement d'alarme incendie

- ☐ Avertisseurs de fumée électriques et reliés entre eux dans les corridors communs (1 par étage)
☒ Système de détection et d'alarme incendie : à signal simple ☒ à signal double ☐
☒ Avec avertisseurs de fumée dans chaque chambre ou dans chaque logement : électriques ☒ à piles ☒
☐ Avec détecteurs de fumée à base audible dans chaque chambre des résidences de chambres

Lieux sécuritaires

- ☐ Galerie, coursive, terrasse ou balcon possédant un ou des escaliers menant au sol et incombustible ou protégé contre l'incendie
☒ Évacuation de l'autre côté d'un mur ou d'une séparation coupe-feu
☐ Autres (spécifier) : _____

Stratégie d'évacuation de la résidence pour personnes âgées : ☐ évacuation totale ☒ évacuation partielle

☐ Résidence comptant 9 chambres ou hébergeant 10 résidents ou moins

- Avertisseurs de fumée électriques et reliés entre eux dans les corridors communs (1 par étage)
- Avertisseurs de fumée électriques ou à piles dans chaque chambre

☒ Résidence comptant 10 chambres ou hébergeant 11 résidents ou plus

Système de détection et d'alarme incendie à signal simple ou à signal double

☒ Situation 1 :

Avertisseurs de fumée dans les chambres et les logements

☐ Situation 2 :

Détecteurs de fumée à base audible dans les chambres des résidences de chambres

☐ SANS réseau de gicleurs ☐ AVEC réseau de gicleurs

3 MINUTES

5 MINUTES

8 MINUTES

11 MINUTES

DÉLAI D'ÉVACUATION MESURABLE LORS D'UN EXERCICE : **8** MINUTES

Date de mise à jour 24/10/2017

Initiales : MEQ

NOTES :


- L'exercice doit être réalisé en simulant l'incendie à l'étage où les résidents éprouvent les plus grandes difficultés pour évacuer. Les modalités de la tenue de ces exercices devraient être discutées avec le SSI.
- Le délai mesurable se calcule à partir du moment où l'alarme se déclenche pour l'exercice. Le chronomètre est arrêté à l'instant où le dernier résident atteint l'un des lieux sécuritaires.

Fiche

12



RAPPORT D'OBSERVATION DE L'EXERCICE D'ÉVACUATION

Nom de la résidence : <i>Chartwell Montcalm</i>		Téléphone
Adresse : <i>95 Boulevard Montcalm nord - Candiac</i> <i>J5R 3L8 (Québec)</i>		<i>(514)</i> <i>886-8891</i>
Date de l'exercice : <i>24 octobre 2017</i> Heure : <i>16h09</i>		
Délai d'évacuation mesurable lors de l'exercice d'évacuation (en minutes) : <i>8 minutes</i>		
Temps mesuré lors de l'exercice d'évacuation (en minutes et en secondes) : <i>4m 35s</i>		
Nombre total de résidents dans la résidence : <i>70</i>		
Nombre de résidents qui n'ont pas été évacués dans le délai : <i>0</i>		Étage
Le personnel applique les consignes d'évacuation : Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>		
Remarques :		
Si non, actions à entreprendre :		
Si les objectifs d'évacuation n'ont pas été atteints, les mesures de correction suivantes ont été choisies pour améliorer la situation (au besoin, ajouter une feuille supplémentaire) :		Échéance de mise en place
Commentaires :		
Signature de l'exploitant : 		Date <i>2017-11-03</i>

SUITE AU VERSO

PAGE 1/2